

# **VW Caddy - Fuertes ruidos en la zona del compartimento del motor | HELLA**

**VW**

**Caddy**

**Fecha de fabricación: 2010 – 2015**

**Motor: CBZB**

## **Fuertes ruidos en la zona del compartimento del motor**

Si se perciben ruidos muy fuertes procedentes del compartimento del motor, puede deberse a un fallo en la función de la bomba de alta presión.

En este caso, una avería en el software de la unidad de control del motor puede ser la causa de la formación de ruidos.

Solución:

Para descartar otras fuentes como causa de la avería, en primer lugar deberán comprobarse los elementos periféricos del sistema (bomba de alta presión, etc.). Si no se detecta ningún fallo, será necesario realizar una actualización del software de la unidad de control del motor.

Para ello deberá dirigirse a un taller autorizado.