



VW Polo V (6R/6C): sustitución de las bombillas de los faros halógenos

Hoja de datos

Fabricante	VW
Modelo de vehículo	Polo V (6R/6C)
Año de fabricación	2009 - 2017
Síntoma	Sustitución de las bombillas de los faros halógenos


ⓘ Indicación de seguridad importante

Sustitución de bombilla H7

En los vehículos mencionados arriba, las bombillas de los faros halógenos se pueden sustituir de la siguiente manera:

- Desconecte el encendido
- Desconecte el faro de la fuente de alimentación desenchufando el conector del cable de alimentación eléctrica
- Afloje y retire los dos tornillos de fijación (Fig. 1) (para un desmontaje más cómodo del faro, también puede retirar la parte del soporte de la cerradura quitando todos los 6 tornillos)
- Saque con cuidado el faro hacia adelante (sentido de la marcha), teniendo cuidado de no dañar la pintura del parachoques
- Retire la tapa protectora de la parte trasera para acceder a la bombilla
- Sujete el portabombillas con 2 dedos y gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj (Fig. 2)
- Saque la bombilla
- Extraiga la bombilla del casquillo (Fig. 3)

- Coloque la nueva bombilla en el casquillo. Atención: ¡No toque el vidrio de la bombilla!
- Vuelva a instalar la bombilla y el faro en orden inverso
- Verifique su funcionamiento
- Compruebe el ajuste de los faros



Tornillos de fijación



Gire la bombilla



Retire la bombilla

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.