

VW Sharan - Se enciende el testigo luminoso del ESP | HELLA

VW

Sharan

Año de fabricación: hasta 2008

Con control electrónico de estabilidad (ESP)

Se enciende el testigo luminoso del ESP



Para estar seguros de que el sensor ha causado la avería, primero hay que leer la memoria de averías y después hay que comprobar el cableado del sensor.

①