

VW Transporter T5 - El ventilador del radiador está siempre en funcionamiento | HELLA

VW

Transporter T5 (7HC, 7HMA, 7J0)

Año de fabricación: 2003 - 2007

El ventilador del radiador está siempre en funcionamiento

Batería descargada

En los vehículos arriba mencionados, si falla la unidad de control del ventilador del radiador, puede provocar que el ventilador esté funcionando permanentemente y que la batería se descargue.

En algún caso extremo podría provocar un incendio en el vehículo.

Los vehículos con el siguiente nº de chasis pueden verse afectados:

- WV****7H*3H000141 bis 7H*7H027827
- WV****7J*4X000874 bis 7J*6X035396

El fabricante del vehículo ya es consciente de este problema. Por ello, está llevando a cabo una campaña que ofrece el servicio de revisar los vehículos afectados y de cambiar la unidad de control y/o su cableado.

Sin embargo, es de suponer que por diversos motivos no se hayan comprobado o reparado todos los vehículos. Tenga en cuenta esta información si tiene alguna reclamación relativa al ventilador de su radiador.