

Audi A4/A5/A6/A7/Q5/Q7/TT - Vermogensverlies verwarming/ airconditioning | HELLA

Audi

A4/A5/A6/A7/Q5/Q7/TT

Bouwjaar: 2011 - 2014

Vermogensverlies verwarming/airconditioning

Als er bij de bovengenoemde voertuigen vermogensverlies van de verwarming en/of de airconditioning optreedt, wordt dat mogelijk veroorzaakt doordat er water in de kabelbundel terecht is gekomen.

Als gevolg van defecte koelmiddelregelkleppen (verwarming, versnellingsbak) kan er koelmiddel weglopen en in de stekkers en de bedrading terechtkomen. Dit heeft elektrische storingen en corrosie tot gevolg. Vaak doen zich daarnaast nog andere storingen voor:

- Koelmiddelwaarschuingslampje licht op
- Motortemperatuur hoog
- Motor draait in het noodloopprogramma
- Storingscode P2753/P2755

Om dit probleem te verhelpen, moeten alle koelmiddelkleppen met de bijbehorende stekkers en elektrische leidingen worden gecontroleerd en zo nodig worden vervangen.

Het probleem kan zich voordoen bij de volgende voertuigtypes:

Model: Bouwjaar:

A8

2010 - 2013

Q7

2011 - 2013

A5 Cabriolet

2012 - 2014

TT

2012 - 2014

A4

2012 - 2014

Q5

2012 - 2014

A5

2012 - 2013

A6/A7

2012 - 2013