

Audi A4 FSI - Achterlichten van aanhanger blijven continu ingeschakeld | HELLA

Audi

A4 FSI

Modelserie 2002

Uitgerust met trekhaak

Achterlichten van aanhanger blijven continu ingeschakeld.

Een mogelijke storingsoorzaak is het stuurapparaat voor aanhangerherkenning, deze zet de comfort-CAN-meldingen van de voertuigverlichting van het stuurapparaat voor het boordnet om voor de aanhangerverlichting.

Diagnoseprocedure:

- Foutgeheugen van het stuurapparaat voor aanhangerfuncties uitlezen.
- Comfort-CAN-databus en voedingsspanning van het aanhangerstuurapparaat op werking controleren
- (Het stuurapparaat is ingebouwd in de kofferbak bij de rechter wielkast).
- Zijn deze met de oscilloscoop gemeten signalen in orde, wijst de storingsoorzaak naar een defect stuurapparaat voor aanhangerherkenning.

Opmerking:

Bij een communicatiestoring tussen het stuurapparaat voor aanhangerherkenning en het stuurapparaat voor boordspanning wordt als noodfunctie het achterlicht aangestuurd.