

Audi A4 - Ondefinieerbare geluiden | HELLA

Audi

A4 (8D, B5)

Bouwjaar: t/m 1999

Motor: 1,6i (AHL)

Ondefinieerbare geluiden

Ophoping van condenswater

Bij bovengenoemde voertuigen kunnen bij stationair toerental borrel- en/of gorgelgeluiden optreden.

Deze worden mogelijk veroorzaakt door condenswater dat zich in de ventilatieslang van het reservoir van het actieve koolfilter heeft opgehoopt. Door de aanzuiging van verse lucht kunnen tijdens het bedrijf de beschreven geluiden optreden.

Om dit probleem te verhelpen moet allereerst de wielkuipafdekplaat rechtsvoor worden gedemonteerd. De ventilatieslang die van het reservoir van het actieve koolfilter via de voertuigbodemplaat naar buiten loopt, wordt hierdoor zichtbaar. Boor nu op de plaats waar de slang een bocht omhoog maakt, op het laagste punt van de bocht een gat van 3 mm in de slang. Het water kan dan naar onder weglopen.