

Audi Q5 - Achteruitrijlicht werkt sporadisch niet | HELLA

Audi

Q5

Bj.: 09/2015 – 05/2017

Achteruitrijlicht werkt sporadisch niet

Indien dit probleem bij het bovengenoemde voertuig wordt vastgesteld, kan een mogelijke oorzaak hiervan een defect van de schakelaar voor het achteruitrijlicht zijn.

Ook kan dit defect leiden tot problemen in het systeem van de parkeerassistent en/of het systeem van de achteruitrijcamera.

Betroffen zijn de voertuigen met 6 versnellingen.

De problemen treden sporadisch op bij koude buitentemperaturen.

Aanwijzing:

- Tijdens het achteruitrijden klinkt er geen signaal.

Reparatie-instructie

Schakelaar voor achteruitrijlicht controleren en eventueel vervangen door een verbeterde uitvoering.