

Audi TT - Condenswater in de koplamp | HELLA

Audi

Audi TT

Bouwjaar: 2006 - 2014

Condenswater in de koplamp

Indien bij de bovengenoemde voertuigen een sterke condensvorming in de koplampen wordt vastgesteld, kan dit worden veroorzaakt door water dat door de ventilatieslang binnendringt.

De voertuigfabrikant biedt hiervoor een aangepaste slang aan (afb.1/ afb.2) die bedoeld is om de hoge condensatiegraad te verminderen. Bovendien bepaalt de vorm van de machine reeds de inbouwpositie.





Onderdeelnummer: ventilatieslang

Links: 8J0 941 717 B

Rechts: 8J0 941 718

Afb. 1

Afb. 2