



BMW 1-/3-/4-serie - brandstoflucht in de auto

Gegevensblad

Fabrikant	BMW
Voertuigmodel	1-/3-/4-serie
Modelserie	F20 / F30 / F31 / F32 / F33/ F34 / F35 / F36
Motor	N47
Bouwjaar	2013
Symptomen	Stankoverlast (brandstoflucht) in de auto



BMW 1-/3-/4-serie - Stankoverlast in de auto (brandstoflucht)

In dit reparatiegeval klaagt de klant over een stankoverlast (brandstoflucht) in de auto.

Het bovengenoemde probleem wordt veroorzaakt door een lekkende brandstofleiding.

Oplossing: De brandstofleiding volgens de instructies van de fabrikant van de auto vervangen.

Na voltooiing van de reparatiewerkzaamheden is het van essentieel belang dat het brandstoftoevoersysteem en alle aansluitingen op lekkage worden gecontroleerd alvorens de motor te starten en te gaan rijden.

Vereiste vervangende onderdelen	OE-onderdeelnummer
Brandstof toevoerleiding (1x)	13 53 8 594 893
Slangklem (1x)	11 15 1 727 509
Torxschroef (4x)	07 14 7 270 121

AANWIJZING

Houd er rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakgarage moeten worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de autofabrikant in acht moeten worden genomen!