



BMW 1-serie (F40) - Geluiden bij uitgeschakelde airconditioning

Gegevensblad	
Fabrikant	BMW
Voertuigmodel	1-serie (F40)
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	2019 - 2021
Symptoom	Geluiden bij uitgeschakelde airconditioning



Storing compressorspanning - het zoemende geluid treedt op bij stationair toerental

Als bij bovengenoemde voertuigen bij uitgeschakelde airconditioning een ondefinieerbaar zoemend geluid te horen is, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de aircocompressor.

Het zoemende geluid treedt op bij stationair toerental en kan worden veroorzaakt door een interne spanningsfout in de compressor.

Om dit te verhelpen, moet de aircocompressor worden vervangen. Controleer echter eerst de bekabeling op corrosie, losse aansluitingen en beschadigingen.