



BMW 1-serie - Zoemend geluid bij uitgeschakelde airco

Gegevensblad	
Fabrikant	BMW
Voertuigmodel	1-serie (F40)
Motor	Alle modellen zonder Keyless-systeem
Bouwjaar	2019 -
Symptoom	Zoemend geluid



Zoemend geluid bij uitgeschakelde airco

Als de motor stationair draait, kan er een zoemend geluid in de motorruimte te horen zijn wanneer de airco is uitgeschakeld. Dit kan worden veroorzaakt door de aircocompressor.shy />

Voordat u de compressor vervangt, moet de accuspanning, de stroomvoorziening van de compressor en de juiste koudemiddelhoeveelheid of systeemdruk worden gecontroleerd.

