

BMW 120d - Uitlaatgasrecirculatie (UGR) | HELLA

BMW

120d (E81)

Bouwjaar: 2007 -2011

Motor: N47 D20

Uitlaatgasrecirculatie (UGR)

Motorcontrolelampje brandt

Verlies van motorvermogen

Foutcode:

4507, UGR- luchtmassa te laag

4501, UGR- luchtmassa te groot

4CAE, Vermogensverlies

Wordt bij dit voertuigmodel één of meerdere van de bovenstaande klachten vastgesteld, kan dit samenhangen met een verkeerde aansturing van de uitlaatgasrecirculatieklep, door een kabelbreuk in de motorkabelboom. In dit geval moet de kabelboom en de 3-polige stekkerverbinding bij de UGR-klep worden gecontroleerd, gerepareerd of vervangen.

In verband hiermee de betreffende in- en uitbouwinstructies en de testinstructies van de voertuigfabrikant opvolgen.

