



# BMW 2-serie Active Tourer - Interieurfilter vervangen

Gegevensblad	
Fabrikant	BMW
Voertuigmodel	2-serie Active Tourer (F45)
Motor	Alles
Bouwjaar	2014 - 2021
Symptoom	Vervanging van het interieurfilter



## Stuifmeelfilter vervangen bij de BMW 2-serie Active Tourer

Neem bij het vervangen van het interieurfilter van de hierboven genoemde voertuigen de volgende punten in acht en ga hierbij als volgt te werk:

- Afbeelding 1: Verwijder de bekleding in de voetenruimte aan passagierszijde door eerst de schroeven (2x) te verwijderen.
- Afbeelding 2: Verwijder de linker afdekking in de voetenruimte aan de passagierszijde door eerst de twee schroeven te verwijderen
- Afbeelding 3: Verwijder de luchttuitlaat door de schroef (1x) te verwijderen en de luchttuitlaat naar rechts te trekken
- Afbeelding 4: Verwijder de slang van de verwarmings-/airconditioningsbehuizing door deze naar rechts te trekken
- Afbeelding 5: Ontgrendel en verwijder het deksel van de verwarmings-/airconditioningsbehuizing
- Afbeelding 6: Trek het interieurfilter eruit

Ga in omgekeerde volgorde te werk om het nieuwe filter te installeren.









