



BMW 2-serie Active Tourer - Zoemend geluid bij uitgeschakelde airconditioning

Gegevensblad

Fabrikant	BMW
Voertuigmodel	2-serie Active Tourer (F45)
Motor	Alles
Bouwjaar	2018 - 2021
Symptoom	Zoemend geluiden



Zoemende geluiden uit de motorruimte

Bij bovengenoemde voertuigen kunnen bij uitgeschakelde airconditioning zoemende geluiden uit de motorruimte worden waargenomen. Deze treden vooral op wanneer de motor stationair draait.
> Dit kan worden veroorzaakt door een te lage / defecte spanningsvoorziening van de compressor of een intern defect van de compressor.
> Om de situatie te verhelpen of de oorzaak vast te stellen, is het raadzaam om de bekabeling van de compressor te controleren op corrosie, binnendringen van vocht, losse verbindingen, stevige bevestiging en beschadiging.
> Bovendien moet het storingsgeheugen worden uitgelezen en moeten de meetwaardeblokken worden gecontroleerd met behulp van een [diagnoseapparaat](#) (bijv. [Hella Gutmann mega macs X](#)). Als er op dit gebied geen fouten worden gevonden, kan ervan worden uitgegaan dat de compressor zelf de oorzaak van het geluid is. In dat geval moet de compressor worden vervangen om het probleem te verhelpen.

