



BMW G31 520d - Storing instrumentengroep

Gegevensblad

Fabrikant	BMW
Voertuigmodel	G31
Motor	520d
Bouwjaar	Vanaf 2007
Symptoom	Storing instrumentengroep



Onjuiste weergave in de instrumentengroep

Bij de bovengenoemde voertuigmodellen kan het gebeuren dat de weergave van de instrumentengroep is verschoven. Deze storing treedt op nadat de auto langere tijd heeft stilgestaan en kan voorlopig worden verholpen door het contact uit/aan te zetten. Dit defect kan met onregelmatige tussenpozen terugkeren.

Als de bovengenoemde storing zich voordoet, kan dit door een softwarefout in de instrumentengroep worden veroorzaakt. Een firmware-update van de instrumentelektronica kan deze fout verhelpen. Controleer in dit geval de softwareversie en actualiseer de software zo nodig. Een software-update kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd via Hella-Gutmann [macsRemote Services](#) of een diagnoseapparaat uit de [mega-macs-serie](#) dat geschikt is voor PassThru. Bovendien is een geregistreerde toegang tot het onlineportaal van de voertuigfabrikant vereist.

Als er geen geschikte apparatuur beschikbaar is, neem dan contact op met een geautoriseerde vakgarage.



OPMERKING

Neem in dit verband ook altijd de onderhouds- en reparatie-instructies van de voertuigfabrikant in acht!

