



Citroën C3 - Mistlamp links brandt permanent

Gegevensblad

Fabrikant	Citroën
Voertuigmodel	C3
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	vanaf 2016
Symptoom	Mistlamp brandt permanent



Mistlamp links brandt permanent op Citroën C3

Bij bovengenoemde voertuigen kan het gebeuren dat de linker mistlamp van het voertuig zonder duidelijke reden gaat branden. In de multifunctionele regeleenheid is de foutcode A98F (fout mistlamp links) opgeslagen.

De oorzaak kan een storing in de zekeringkast (relaisplaat 1) in de motorruimte zijn.

Om dit te verhelpen, moet als volgt te werk worden gegaan:

- Contact uitschakelen
- Wacht 10 minuten
- Massakabel van de accu loskoppelen
- Koppel de middelste meervoudige 28-pins stekker in de zekeringkast los
- Massakabel van accu aansluiten
- Het contact inschakelen

Als de mistlamp niet meer brandt, is er een defect in de zekeringkast. Voor een goede werking moet de zekeringkast worden vervangen.