

Citroën C3 - Waarschuwinglampje koelvloeistoftemperatuur gaat branden | HELLA

Citroën

C3

Bouwjaar: 2002-12/2006

Motor: 1,6i 80 kW (NFU)

Waarschuwinglampje koelvloeistoftemperatuur gaat branden

Wanneer bij de bovengenoemde voertuigen het waarschuwinglampje voor de koelvloeistoftemperatuur gaat branden, wordt dat mogelijk veroorzaakt door een defecte koelvloeistofsensor.

Scheurvorming in de koelvloeistoftemperatuursensor kan de bovengenoemde storingsmelding tot gevolg hebben. Mogelijk is in het storingsgeheugen ook nog de storingscode P0116 (Temperatuursensor) opgeslagen.

Om dit probleem op te lossen, moet u de temperatuursensor vervangen, koelvloeistof bijvullen en het koelsysteem ontluichten. Daarna moet het storingsgeheugen worden gewist.

Er moet van worden uitgegaan dat deze informatie ook van toepassing is op voertuigen van hetzelfde type met een andere motor.

