

Citroën C5 - Onregelmatig lopende motor | HELLA

Citroen

C5, 2.2D HDI

Motorcode DW12B

Bouwjaar van 01-04-2006 tot en met 20-06-2006

Onregelmatig lopende motor

Irregular engine running

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kan de krukassensor hiervan de oorzaak zijn. Door een defecte pen van de tweepolige stekker kunnen de onderstaande storingen ontstaan. Bovendien kan ook het slecht reageren op het gaspedaal en het "afslaan" van de motor als klacht worden gemeld. De volgende foutcodes kunnen zijn opgeslagen:

- P 0335 – Krukaspositiesensor, A stroomcircuit storing.
- P 0336 – Krukaspositiesensor, A stroomcircuit fout bereik en storing.
- P0606 – Stuurapparaat aandrijflijn, procesfout

In dat geval moet de krukassensor worden gecontroleerd. Met een diagnoseapparaat kan doorgaans via het menu "Meetwaarden / parameters" het signaal van de sensor worden weergegeven. Met een oscilloscoop kan het signaal ook worden weergegeven, zie afb. 1. De afbeelding toont een goed signaal.




Fig. 1

ⓘ Important safety note

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.