

Citroën Jumpy IV + Spacetourer - Bevestiging aircocompressor | HELLA

Citroën

Jumpy IV + Spacetourer

Bouwjaar: 2016 - 2017

Bevestiging aircocompressor

Bij bovengenoemde voertuigen bestaat de mogelijkheid dat de houder van de aircocompressor loslaat en valt.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen geïnformeerd. Om diverse redenen bestaat de mogelijkheid dat dit probleem niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Controleer bij servicewerkzaamheden aan het voertuig of de compressor stevig vastzit resp. of de houder aanwezig is.

Het betreft de volgende productieperiodes:

Jumpy IV: 2016-01-20 - 2017-03-03

Spacetourer: 2016-01-07 - 2017-03-04