



Fiat 500 / 500C - Foutcode P0325 / P0135 en motorcontrolelampje gaat branden

Gegevensblad	
Fabrikant	Fiat
Voertuigmodel	500 / 500C
Motor	0,9i/1,2i
Motorcode	312A6.000/169A4.000
Bouwjaar	2007 - 2016
Symptoom	Foutcode P0325/P0135 overslaande ontsteking motorcontrolelampje gaat branden



Softwarefout in de motorbesturing

Bij bovengenoemde voertuigen met handgeschakelde transmissie kan een softwarefout in de motorbesturing ertoe leiden dat het motorcontrolelampje tijdens het rijden plotseling gaat branden en de foutcode P0135/P0325 in de regeleenheid wordt opgeslagen. In sommige gevallen is er ook sprake van een overslaande ontsteking.

De fout kan worden gecorrigeerd door een software-update. Vooraf moeten elektrische en mechanische foutenoorzaken worden uitgesloten.

We raden u aan contact op te nemen met een Fiat-werkplaats.