

Fiat 500 X - Condenswater in de voetruimte | HELLA

Fiat

500 X

Bouwjaar: tot 03-2017

Met automatische versnellingsbak met 9 versnellingen (948TE)

Condenswater in de voetruimte

Bij bovengenoemde voertuigen kan er condensatie in de voetruimte van de bestuurder/passagier terechtkomen.

Een losse condensafvoerslang van het airconditioningsysteem kan de oorzaak zijn.

De volgende stappen kunnen worden genomen om de situatie te verhelpen:

- de toegang tot de afvoerslang blootleggen
- de slang op verstopping en correcte aansluiting controleren
- de slang met kabelbinders aan het verdamperhuis bevestigen en de afvoer op lekkage controleren