

Fiat Idea / Lancia Musa - Het waarschuwingsknipperlicht schakelt in zonder dat het wordt geactiveerd | HELLA

Fiat

Idea / Lancia Musa

Bouwjaar 2003 -2007

Alle modellen met handmatige temperatuurregeling

**Het waarschuwingsknipperlicht schakelt in zonder dat het wordt
geactiveerd**

Als de bovengenoemde voertuigen een probleem hebben met het inschakelen van de alarmlichten zonder de schakelaar te activeren, kan de oorzaak een defecte alarmlichtschakelaar zijn.

(Afb.1/ Afb.2 voorbeeld Lancia Musa)



Afb. 1



Een intern defect in de alarmknipperlichtschakelaar activeert de aansturing van de alarmknipperlichten zonder de schakelaar te bedienen.

Reparatie-instructie:

Wij raden de volgende procedure aan

- Verwijder het verwarmingsregelpaneel van de handmatige temperatuurregeling.
- Demontage van het verwarmingsregelpaneel
- Vervangen/vervangen van de alarmknipperlichtschakelaar (afb.2)
- Verwarmingsregelpaneel in omgekeerde volgorde monteren

Dit defect kan ook optreden bij andere voertuigmodellen met identieke componenten!

Belangrijke veiligheidsinstructie

De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.