

Fiat Idea Lancia Musa - Soms gaat alarmknipperlicht branden | HELLA

Fiat Idea

Van chassisnr. 122376 tot en met 129997

Lancia Musa

Van chassisnr. 1050002-1057835

Alle voertuigen met handbediende temperatuurregeling

Soms gaat alarmknipperlicht branden

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kan de alarmlichtschakelaar de oorzaak zijn. Door een intern defect in de schakelaar worden de alarmknipperlichten, zonder bediening hiervan, geactiveerd. In dat geval moet de alarmlichtschakelaar worden vervangen.

De werkstappen als volgt uitvoeren.

