



Fiat Panda - Dimlicht links of rechts werkt niet

Gegevensblad

Fabrikant	Fiat
Voertuigmodel	Panda 169
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	Vanaf 2004
Symptoom	Dimlicht links of rechts werkt niet



Dimlicht links of rechts defect zonder foutmeldingen in de regeleenheid

Indien dit defect in bovengenoemd automodel wordt vastgesteld, kan een defecte stekker aan de regeleenheid van het elektrisch systeem (Body Computer) in de linker voetenruimte een mogelijke oorzaak zijn.shy />


Als het dimlicht permanent is ingeschakeld, kunnen de contacten in de stekkerbehuizing doorbranden.shy />

Als alle andere oorzaken, zoals lampen, kabelverbindingen of zekeringen, in het kader van de storingsdiagnose zijn uitgesloten, moet u de grijze stekker van de regeleenheid van het elektrisch systeem lostrekken en PIN 7 (grijze zwarte kabel) en PIN 8 (grijze kabel) op eventuele beschadigingen controleren.shy />

In geval van reparatie moeten alle beschadigde onderdelen worden vervangen.

Instructie

De voertuigfabrikant biedt een reparatieset aan als vervangend onderdeel. (artikelnummer 71745167)



Stekkerverbinding op de regleenheid van het elektrisch systeem (A20). Dimlicht links (E01a)
Dimlicht rechts (E02a)