

Fiat Seicento - Onregelmatige motorloop | HELLA

Fiat Seicento

Alle modellen met 899 cc motor

Fabriek Polen

Onregelmatige motorloop

Geen melding in foutgeheugen

Wordt bij bovengenoemd voertuig een onregelmatige motorloop zonder melding in het foutgeheugen geconstateerd, kan dit te maken hebben met een gebrekkige verbinding van de massakabel rechtsvoor. Het verharden van het isolatiemateriaal kan leiden tot een breuk in de kabel bij de pijpklem. Het massapunt bevindt zich in rijrichting op de rechter wielkast achter de koplamp.

