



Fiat Tipo laag vermogen verwarming

Gegevensblad	
Fabrikant	Fiat
Voertuigmodel	Tipo (356)
Bouwjaar	2015 -
Instructie	Alle modellen met automatische temperatuurregeling
Symptoom	Laag vermogen van de verwarming



Fiat Tipo Laag vermogen van de verwarming

Bij de bovenvermelde voertuigen kan het vermogen van de binnenruimteverwarming beperkt of onvoldoende zijn bij lage buitentemperaturen.

In de eerste plaats moeten elektrische en mechanische storingsorzaken worden uitgesloten en moet het koel- of verwarmingssysteem worden gecontroleerd.

Als er geen storingsorzaken worden gevonden, kan gewijzigde software voor de regelenheid van de airconditioning/verwarming uitkomst bieden. Hiervoor moet contact worden opgenomen met de fabrikant van het voertuig of een Fiat-dealer.