



Ford Edge - Geluid en vermogensverlies tijdens de acceleratiefase

Gegevensblad	
Fabrikant	Ford
Voertuigmodel	Edge
Motor	2.0 Diesel Alle modellen
Bouwjaar	vanaf 15 april 2019
Symptoom	Geluid en vermogensverlies tijdens de acceleratiefase



Tijdens de acceleratiefase treden bij de Ford Edge geluiden en vermogensverlies op


Bij deze reparatie klaagt de klant over een brommend geluid tijdens de acceleratiefase en over vermogensverlies.

In dit geval wordt het hierboven genoemde probleem veroorzaakt door een lek in de slangaansluiting tussen de turbocompressor en de inlaatklepsteller.

Controleer het gehele luchttoevoersysteem van het luchtfilter tot aan de motor op lekkage. Als er geen verdere schade wordt aangetroffen, vervangt u de slangaansluiting tussen de turbocompressor en de inlaatklepsteller (OE-onderdeelnummer: 2414667).

- Demonteer de behuizing van het luchtfilter en de luchtaanzuigleiding.
- Verwijder de slang (zie markering afb. 1) tussen de turbocompressor en de inlaatklepsteller.
- Controleer de aansluitopeningen en -oppervlakken (turbocompressor en inlaatklepsteller) op vervuiling/beschadiging en reinig en repareer deze indien nodig.
- Breng de nieuwe slang aan en controleer of deze goed op zijn plaats zit.
- Plaats de behuizing van het luchtfilter en de luchtaanzuigleiding terug.

Daarna moet een testrit worden uitgevoerd om de reparatiemaatregel te controleren.



Verwijder de slang (zie markering) tussen de turbocompressor en de inlaatklepsteller.

Instructie

Houd er rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakgarage mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!