

Ford Focus - Motorcontrolelampje gaat branden | HELLA

Ford

Focus 1,6 16V

Focus C-Max 1,6 16V met motorcode HWDA

Motorcontrolelampje gaat branden

Wordt de bovenstaande storing als probleem gemeld door de klant, kan een defecte gaskleppotentiometer en/of een gecorrodeerde aansluitstekker de oorzaak zijn. De storing kan ook merkbaar worden door een aanzienlijk tekort aan vermogen. De volgende foutcodes kunnen zijn opgeslagen:

P2119:

P2176:

In dat geval als volgt te werk gaan:

