



Ford Focus ST - Slecht lopende motor met verhoogd olieconsumptie

Gegevensblad	
Fabrikant	Ford
Voertuigmodel	Focus
Motor	HYDA, HWDA
Bouwjaar	vanaf 2004
Symptoom	Slecht lopende motor met verhoogd olieconsumptie



Ford Focus ST - Slecht lopende motor met verhoogd olieconsumptie

Indien bij bovengenoemde voertuigmodellen een slecht lopende motor met verhoogd olieconsumptie wordt gedetecteerd, kan een defecte carterventilatie een mogelijke oorzaak zijn. In sommige gevallen is ook een zoemend of fluitend

geluid hoorbaar vanuit de motorruimte. Als het geluid verandert na het openen van de olievladdop bij stationair draaien, moet worden uitgegaan van een defect. Door een defect membraan is de scheiding van het oliecircuut en de cartergassen niet meer gewaarborgd. Hierdoor komt motorolie in het inlaatkanaal en veroorzaakt de hierboven beschreven problemen.

AANWIJZING

Bij deze modellen vormen de carterventilatie en het oliefilterbehuizing één geheel en moeten in geval van schade volledig worden vervangen. Dit probleem kan zich ook voordoen bij andere voertuigen met motoren met dezelfde constructie.