



Ford Focus - Storing in de instrumentengroep

Gegevensblad

Fabrikant	Ford
Voertuigmodel	Focus 1,6i 16V
Bouwjaar	2006 - 2010
Symptoom	Ongecontroleerde uitval van alle displays en controlelampjes in de instrumentengroep



Ford Focus 1.6i 16V - Uitval van de instrumentengroep

Indien bij bovengenoemde voertuigmodellen naast het uitvallen van de displays in de instrumentengroep ook een gelijktijdig slecht acceleratiegedrag wordt geconstateerd, kan een defecte kabelboom in de buurt van de rechter A-stijl een oorzaak zijn. shy /> Bij de stekkerverbindingen van de kabelboom naar het dashboard kunnen contactweerstand optreden die deze storing veroorzaken.

shy /> Daarnaast kunnen de volgende symptomen optreden:

- Vermogensverlies
- Slecht startgedrag
- Startmotor werkt tijdelijk niet
- Sporadisch oplichten van alle controlelampjes in de instrumentengroep
- Door het contact uit en aan te zetten, kan het defect voor korte tijd worden verholpen

Als bij de storingsdiagnose andere oorzaken al zijn uitgesloten, moeten de kabelboom en de stekkerverbindingen gecontroleerd en zo nodig gerepareerd of vervangen worden.

Instructie

Neem hierbij de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikant in acht!