



Ford Ranger - Nieuwe lamp zonder functie

Gegevensblad

Fabrikant	Ford
Model	Ranger
Bouwjaar	2012
Symptoom	Nieuwe lamp zonder functie



Ford Ranger - Nieuwe lamp zonder functie

Bij de bovengenoemde voertuigen kan het gebeuren dat een vervangen, nieuwe gloeilamp niet werkt. Wij hebben reeds bij vele voertuigen geconstateerd dat na het vervangen van de gloeilamp het contact eenmaal moet worden uit- en aangezet, zodat de functie wordt hersteld. In dit voertuig schakelt de besturingseenheid de functie uit wanneer de stroomopname van de lamp te hoog is (bijv. wanneer de gloeidraad doorbrandt). Om dit te herstellen, moet het storingsgeheugen worden gewist nadat de gloeilamp is vervangen.