

Honda CR-V - Fluitend geluid aircosysteem | HELLA

Honda

CR-V

Bouwjaar: 2007-2008

Motor: 2,2D i-CTDi

Fluitend geluid aircosysteem

Bij de bovenstaande voertuigen kan bij het gebruik van het aircosysteem een fluitend geluid ontstaan. De oorzaak hiervan kunnen trillingen in de module "Expansieventiel/koudemiddelleiding" zijn.

Dit kan worden opgelost met de door de voertuigfabrikant beschikbaar gestelde gewijzigde koudemiddelleiding met expansieventiel. Voertuigen tot en met het volgende chassisnr. kunnen hierdoor getroffen zijn:

SHSRE5***8U016571 / SHSRE7***8U004030

Vóór het vervangen van de leidinggroep moet echter eerst worden gewaarborgd, dat de geluiden niet door een onjuiste koudemiddelhoeveelheid worden veroorzaakt.

De vulhoeveelheid R134a is voor dit voertuig 465 g.