



Hyundai Tucson - Waarschuwinglampje motorkap zonder functie

Gegevensblad	
Fabrikant	Hyundai
Voertuigmodel	Tucson III
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	2015 - 2020
Symptoom	Waarschuwinglicht motorkap defect



Waarschuwinglampje motorkap werkt niet

Wanneer de motorkap geopend is, verschijnt een melding in de instrumentengroep in de vorm van een oplichtend waarschuwinglampje. /> Bij bovengenoemde voertuigen kan deze functie uitvallen of blijft het waarschuwinglampje uit.

Als andere oorzaken (bijv. contact motorkapvergrendeling) als fout kunnen worden uitgesloten, is het mogelijk de situatie te verhelpen door de software van de instrumentengroep te updaten. Wij raden u aan hiervoor contact op te nemen met een Hyundai- Dealer.