

Isuzu Trooper - Startmotor werkt niet | HELLA

Isuzu

Trooper

Modellen: 1992 tot en met 1998

Met automaat

Startmotor werkt niet,

(automaat in neutrale stand [N]).

Wordt bij de bovenstaande voertuigen het storingsbeeld startmotor werkt niet, resp. startmotor wordt niet ingeschakeld gemeld (hoewel de keuzehendel van de automaat in de neutrale stand [N] staat), is het uitvallen van de blokkeringsschakelaar van de automaat hiervoor een mogelijke oorzaak.

Als oplossing moet de blokkeringsschakelaar van de automaat worden gecontroleerd en eventueel vervangen.

Reserveonderdeelnr. blokkeringsschakelaar van de automaat (RO):

1 stuks: RO-nr.: 8-96017-178-0