

Jeep Commander - Functiestoring luchtre circulatieklep | HELLA

Jeep

Commander

Bouwjaar: 2006

Met handbediend aircosysteem

Functiestoring luchtre circulatieklep

Knipperende AC-toets

Bij de bovengenoemde voertuigen kan het functiedisplay van de AC-toets (afbeelding) bij hogere snelheid beginnen te knipperen. Bovendien wordt de luchtre circulatieklep continu geopend en gesloten, wat vaak door een piepend geluid wordt opgemerkt.

De fout moet in dit geval niet in het circulatieluchtsysteem maar in het gebied van de klepbesturing worden gezocht. Door de bedieningseenheid (afbeelding) te vervangen wordt het probleem vaak opgelost.



img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/
bi_nl_airco_jeep_commander_umluftklappe001.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" /
>