



KIA Niro - Foutmelding in de instrumentengroep

Gegevensblad

Fabrikant	KIA
Voertuigmodel	Niro
Bouwjaar	08/2017 – 01/2018
Symptoom	Foutmelding in de instrumentengroep



KIA Niro - Foutmelding in de instrumentengroep

In dit reparatiegeval klaagt de klant over diverse foutmeldingen in de instrumentengroep. De oorzaak van bovengenoemd probleem is een beschadigde elektrische kabel (schuurt tegen stuurkolom).

Oplossing:

- controleer de elektrische kabel op beschadigingen en repareer of vervang deze indien nodig
- omwikkel de elektrische kabel (pos.1) met plakband. (Pos.2)
- Breng kabelbinders aan en zet de elektrische kabel vast. (Pos.3)

Houd er in dit verband rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakgarage mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!

Instructie

Attentie bij hybride versie:

