

KIA Sorento - Aanhangwagenremlicht wordt bij het afremmen niet aangestuurd door het trekkende voertuig | HELLA

KIA

Sorento

Bouwjaar: 03/2015 – 05/2016

Met adaptieve cruise-control

Aanhangwagenremlicht wordt bij het afremmen niet aangestuurd door het trekkende voertuig

Als het bovengenoemde probleem in combinatie met een geactiveerde cruise-control (snelheidsregeling) wordt vastgesteld, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een defecte aanhangwagenregeleenheid.

Let op:

Het probleem treedt volgens de klant alleen op in de rijmodus met snelheidsregeling wanneer er automatisch wordt afgeremd door de adaptieve cruise-control. Als voertuig en aanhangwagen handmatig (rempedaal) worden afgeremd, treedt de onjuiste werking niet op!

Door een fout in de software van de aanhangwagenregeleenheid worden de remlichten van de aanhangwagen onder de bovengenoemde omstandigheden mogelijk niet aangestuurd.

Oplossing:

Laat de aanhangwagenregeleenheid volgens de instructies van de fabrikant door een verbeterde variant vervangen. Neem hiervoor contact op met een geautoriseerde vakwerkplaats.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.