



Kia Venga - Interieurventilator draait alleen op de hoogste stand

Gegevensblad

Fabrikant	Kia
Voertuigmodel	Venga
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	2016 - 10,2019
Symptoom	Interieurventilator draait alleen op de hoogste stand



Interieurventilator kan niet lager worden gezet

In de hierboven genoemde auto's met handbediende airco kan het gebeuren dat de interieurventilator alleen op de hoogste stand (maximale ventilatorsnelheid) werkt. Dit is meestal een indicatie dat de ventilatorregelaar (weerstand) defect is. Dit is ook het geval bij deze voertuigen. Deze is echter toegankelijk via de voetenruimte bij de bestuurder en niet via de voetenruimte bij de passagier zoals gewoonlijk het geval is (Afb. 1).

Hiervoor moet als volgt te werk worden gegaan:

- Verwijder het rijpedaal (gaspedaal) door de 3 bevestigingsschroeven los te draaien (Afb. 2)
- Ontgrendel de stekker en trek hem los
- Verwijder de schroeven (2x) van de regelaar
- Ontgrendel de stekker op de regelaar en trek hem los

- Vervang de regelaar, bevestig hem, steek de stekker erin (Afb. 3)
- Monteer het gaspedaal
- Steek de stekker erin (controleer of deze goed is vergrendeld)
- Voer een functietest van de interieurventilator uit



