

Lancia Ypsilon 843 - Functie-uitval "Derde remlicht"

Lancia

Ypsilon 843

Bouwjaar: 2003 - 2011

Functie-uitval "Derde remlicht"

Wanneer bij de Lancia Ypsilon (afb.1) een defect resp. een gedeeltelijke uitval (afb.2) in het "derde remlicht" wordt vastgesteld, komen als oorzaak afzonderlijke defecte lampen in aanmerking.



Fig.1

Reparatie-instructie

Wij raden u aan om als volgt te werk te gaan:

- Systeem spanningsvrij schakelen.
- Defecte remlamp uitbouwen. Hiervoor de afdekkingen (afb.3) verwijderen en de clips (afb.4) ontgrendelen.
- Vervolgens de lamp verwijderen (afb.5) en de stekker lostrekken.



Fig.2





Fig.3



Fig.4



Fig.5

- De lampdrager van de behuizing losmaken
- Defecte gloeilampen uitbouwen en vervangen
- Het derde remlicht in omgekeerde volgorde weer monteren en inbouwen.

Vervolgens een werkingstest uitvoeren.

Benodigde reserveonderdelen: 8GP 938 026-001 (W 2,3 W)

Aanwijzing!

Om een gelijkblijvend resultaat te behalen, adviseren wij om in dit verband alle gloeilampen te vervangen.

Fig.6





Fig.8