



## Land Rover Range Rover IV - airbagcontrolelampje brandt

| Gegevensblad  |                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikant     | Land Rover                                                                                             |
| Voertuigmodel | Range Rover IV (LG)                                                                                    |
| VIN           | LG000001– LG118277                                                                                     |
| Bouwjaar      | 2013 - 2014                                                                                            |
| Symptomen     | Airbagcontrolelampje brandt. Er kunnen diverse foutcodes met betrekking tot de airbags zijn ingesteld. |



### Land Rover Range Rover IV airbagcontrolelampje brandt en er kunnen foutcodes met betrekking tot de airbags zijn ingesteld.

Als het bovenstaande probleem wordt vastgesteld, kan een mogelijke oorzaak /> een verkeerde afstelling/positionering van de remlichtschakelaar zijn.

Om andere oorzaken van storingen uit te sluiten, de periferie in de buurt van het airbagsysteem controleren.

In dit geval moet er voortdurend contact zijn tussen de stekkerverbinding van de zij-airbag (<span class="gallery-mode--link" data-order="1">foto 1 pos.3</span>) en de rugleuningbekleding (<span class="gallery-mode--link" data-order="1">foto 1 pos.1</span>), is verantwoordelijk voor bovengenoemd probleem.

Oplossing:

- de rugleuningbekleding demonteren
- **het gemarkeerde gedeelte (foto 1 pos.2) van de rugleuningbekleding**
- **(foto 1 pos.1) definiëren en met geschikt gereedschap (bijv. cuttermes) eruit snijden**
- **Stekkerverbinding (foto 1 pos.3) op juiste bevestiging controleren**
- De stekkerverbinding in het uitgesneden gedeelte
- **(foto 2 pos.4 en 5) plaatsen en vastzetten in een spanningsvrije stand**
- De rugleuningbekleding aanbrengen
- Het airbagsysteem ontgrendelen

Dit moet worden gevolgd door het opvragen van de foutcode met een geschikt diagnose-apparaat (zo nodig foutgeheugen wissen), evenals een proefrit om de reparatiemaatregelen te controleren.

### **Opmerking over hybride voertuigen!**

### **Let op**

Houd er in dit verband rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakgarage mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!




Foto 1: permanent contact tussen stekkerverbinding zij-airbag en rugleuningbekleding




Foto 2: uitgesneden gedeelte in rugleuningbekleding