

Land Rover Range Rover Sport - Defecte deurvergrendeling | HELLA

Range Rover Sport

Defective door latch system

The cause for the described problem is defective software for the door lock module in this case.

A software update for the door lock module is installed in specialist workshops.

Bij de hierboven genoemde voertuigen treedt het probleem op, dat de automatische deurvergrendeling de deur van het voertuig niet correct vergrendelt en ook tijdens de rit open kan gaan.