

Lexus IS250/IS350 - Condenswater in het interieur | HELLA

Lexus

IS250/IS350

Bouwjaar: 2006 - 2007

Condenswater in het interieur

Bij bovengenoemde voertuigen kan een verstopte condenswaterafloop van het aircosysteem leiden tot binnendringen van water in het voertuiginterieur.

Als er wordt vastgesteld dat er een aanzienlijke hoeveelheid vocht in het interieur (bekleding) binnendringt, komt als oorzaak een verstopte condenswaterafloop in aanmerking.

De toegang tot de condenswaterafloop is zeer complex.

Naast de hier als voorbeeld beschreven werkwijze is in elk geval meer specifieke informatie van de fabrikant noodzakelijk. Afhankelijk van het model en de uitvoering (2WD/4WD) kan als volgt te werk worden gegaan.

- Til het voertuig op de hefbrug.
- Klik de elektrische kabel van de O2-sensor los.
- Schroef de uitlaat van het spruitstuk en ondersteun deze.
- Demonteer de versnellingsbakhouder en ondersteun de versnellingsbak.
- Demonteer de voorste aandrijf-as (alleen bij vierwielaandrijving).
- Laat de versnellingsbak enkele centimeter zakken.
- Demonteer de versnellingshendel indien nodig.

De condenswaterafloop wordt zichtbaar als u aan de zijde van de versnellingsbak staat en het voertuigonderstel boven de versnellingsbak bekijkt (tekeningen).

U kunt de fitting van de condenswaterafloop nu reinigen met een lang, stomp voorwerp of de fitting vervangen door een veranderde versie. Raadpleeg voor meer informatie de desbetreffende autodealer.



