

MINI R50/R53 - Uitval van de radiatorventilator | HELLA

MINI

R50/R53

Bouwjaar: 03-2003 - 2007

Motor: 55-125 kW

Uitval van de radiatorventilator

Bij de bovengenoemde voertuigen kan er een storing optreden in de werking van de radiatorventilator. Een defecte ventilator-voorweerstand heeft tot gevolg dat de ventilator in een of beide standen niet werkt.

De ventilatorweerstand is aangebracht op het ventilatorframe (foto 1). Bij de voertuigfabrikant is de weerstand niet apart verkrijgbaar, maar alleen samen met de ventilator en het frame. Op de 'vrije onderdelenmarkt' is de weerstand wel als los onderdeel verkrijgbaar (foto 2).

Voor inbouw moet worden gecontroleerd of de ventilatormotor helemaal in orde is en goed functioneert, of deze geen lagerspeling vertoont en/of hij geen geluid maakt. De 'Technische informatie' van de onderdelenleverancier voor de nieuwe weerstand moet absoluut in aanmerking worden genomen. Voor een betere montage verdient het aanbeveling het ventilatorframe samen met de ventilator uit te bouwen.



Foto 1



img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/
bi_nl_airco_bmw_mini_kuehlerluefter_widerstand002.jpg" alt="" class="img-responsive
withoutBorder" />