

Mazda 3, 5 - Koelvloeistofverlies | HELLA

Mazda 3

Bouwjaar: 2006 - 2008

Motor: LF + L3

Mazda 5

Bouwjaar: 2008

Motor: L3

Koelvloeistofverlies

Bij bovengenoemde voertuigen (behalve Mazdaspeed 3) bestaat de mogelijkheid dat er koelvloeistof uittreedt bij de flens van de cilinderkop.

Het betreft de volgende voertuigen:

Mazda 3, van 2006 tot 1 juli 2008

(tot chassisnr: JM1BK3xxxxxx187397)

Mazda 5, bouwjaar 2008

(tot chassisnr: JM1CRxxxxxx327438)

Bij verlies van koelvloeistof moet speciale aandacht worden geschonken aan de afdichting van de koelvloeistofflens aan de cilinderkop (tekening, 15-169). Evt. moet deze worden vervangen door een aangepaste variant (LF1F-15-169).

Na de reparatie moet het koelsysteem volgens de richtlijnen van de fabrikant opnieuw worden gevuld en ontlucht.

