

Mazda 3 / 6 / CX5 - Airconditioning zonder vermogen | HELLA

Mazda

3 / 6 / CX5

Bouwjaar: 2013 - 2016

Airconditioning zonder vermogen

Koudemiddelverlies

Bij de hierboven genoemde voertuigen kan er vermogensverlies optreden van het aircosysteem. Gedeeltelijk zit er geen koelmiddel meer in het systeem.

De oorzaak kan een defecte verdamper zijn. Voordat deze door een aangepaste versie wordt vervangen, dient men er echter zeker van te zijn dat het verlies van het koelmiddel daadwerkelijk door de verdamper wordt veroorzaakt.

Hiervoor kan het airconditioningsysteem bijvoorbeeld met testgas worden gevuld. Met behulp van een elektronische lekdetector

kunnen alle leidingen en aansluitingen dan worden gecontroleerd op lekken.

Deze informatie geldt voor de volgende voertuigen:

Mazda 3 t/m chassisnr.: JMZBMxxxxxx329072

Mazda 6 t/m chassisnr.: JMZGJxxxxxx355219

Mazda CX-5 t/m chassisnr.: JMZKExxxxxx501683