

Mazda 3 - Ruitenwisser valt uit | HELLA

Mazda

3

Bouwjaar: 7-1-2008 - 31-3-2009

Ruitenwisser valt uit

Als bij het bovengenoemde voertuig de ruitenwisser uitvalt, kan dat op een ontoereikende massaverbinding van de ruitenwissermotor wijzen.

Om dit probleem te verhelpen, kan in de vakgarage een extra massakabel voor de ruitenwissermotor worden gemonteerd.

De autofabrikant heeft dit probleem reeds onderkend en de eigenaren van de betrokken voertuigen op de hoogte gesteld.

Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.