

Mazda 5 - Geluiden van de middelste ventilatieopeningen in het dashboard | HELLA

Mazda

Mazda 5

Bouwjaar: 2010 tot 2012

Geluiden van de middelste ventilatieopeningen in het dashboard

Bij bovengenoemde auto's kunnen bij gebruik van de verwarming/airconditioning geluiden/trillingen van de middelste luchtuitlaten in het dashboard worden veroorzaakt.

De oorzaak hiervan is een constructiefout van de middelste verwarmings-/airco-uitlaten in het dashboard.

De fabrikant is al met een oplossing voor het probleem gekomen en biedt gewijzigde middelste luchtuitlaten aan (zie tabel).

Reserveonderdelen (RO)