



Mercedes C-Klasse - ABS/ESP-regeleenheid schakelt niet uit

Gegevensblad

Fabrikant	Mercedes
Voertuigmodel	C-klasse (205)
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	2018 -
Symptoom	ABS/ESP-regeleenheid schakelt niet uit



Procedure als de ABS/ESP-regeleenheid niet uitschakelt

Bij bovengenoemde voertuigen is het mogelijk dat de ABS/ESP-regeleenheid niet terugkeert naar de ruststand nadat het contact is uitgezet.

Als andere oorzaken van fouten kunnen worden uitgesloten, is het mogelijk om de situatie te verhelpen door onderstaande procedure te volgen:

- Schakel het contact uit en wacht 10 minuten
- Koppel de massakabel van de accu los en wacht 2 minuten
- Massakabel weer vastklemmen
- Storingsgeheugen uitlezen/wissen

Als de procedure het probleem niet verhelpt, kan een software-update de oplossing zijn. Hiervoor is het raadzaam contact op te nemen met een Mercedes-servicepartner.

