



Mercedes E-Klasse W211 - Geluiden in de buurt van de voorwielophanging

Gegevensblad

Fabrikant	Mercedes
Voertuigmodel	E-Klasse W211
Bouwjaar	2002 - 2010
Symptoom	Geluidsontwikkeling op oneffen wegdek



Geluidsontwikkeling op oneffen wegdek

Bij de bovenvermelde auto's kunnen niet-specifieke piepende of krakende geluiden voorkomen in de buurt van de voorwielophanging. Deze zijn vooral merkbaar bij het rijden op oneffen wegdek. Overmatige wrijving tussen de zuigerstang van de schokdemper en de stootrand is een mogelijke oorzaak. De volgende stappen kunnen worden genomen om dit te verhelpen:

- De stofmanchet van de schokdemper optillen zodat de zuigerstang zichtbaar is
- Smeermiddel (A001989845110) op de zuigerstang aanbrengen
- Stofmanchet terug in zijn oorspronkelijke positie brengen
- Testrit uitvoeren

Instructie

